

Stromzuführung über Gleis: Schalter in Stellung Symbol

To pick up current from the track: Set switch in direction of symbol

Alimentation par les rails: L'interrupteur est placé en direction du symbole

Stromzuführung durch Oberleitung: Schalter in Stellung Symbol

To pick up current from the catenary: Set switch in direction of symbol


Alimentation par les pantographes: L'interrupteur est placé en direction du symbole



Ein Öffnen der Lok ist nur zum Lampenwechsel, Schleifsteinwechsel und Ölen der Motorräder erforderlich

One only needs to open the locomotive, to replace bulbs, to replace carbon brushes and to oil the motor


Le démontage de la locomotive est uniquement nécessaire pour le remplacement des ampoules des feux ainsi que pour le graissage du moteur



★ Dieser Stern bezeichnet nach Norm NEM 621 die Masse-führende "gemeinsame Seite" der Lok.


★ This star indicates the "common side" of the loco conforming to the standard NEM 621.

★ Ceci étoile désigne, d'après la norme NEM 621, le "côté commun" de la version la plus courante de la loco.



1

An der markierten Stelle kann der Schallmagnet 9426 eingebaut werden
The indicated point can be used for locating the switching magnet 9426
L'aimant permanent 9426 peut être monté à l'emplacement indiqué



54 7002

Gleis und Räder stets sauber halten

Keep tracks and wheels clean at all times

Les voies et roues doivent être tenues toujours propres

Ersatzhaftreifen

Spare friction tyres

Bandages de recharge



Ölen: Geht wird Motor und Getriebe nur an den gekennzeichneten Lagerstellen. Nur FLEISCHMANN Öl 6500 verwenden. Nur ein kleiner Tropfen pro Schmierstelle. Niemals Überfüllung. Zur Dosierung die in der Verschlußkappe der Ölflasche angebrachte Nadel verwenden.

Lubrication: The motor and gearbox should only be oiled at the bearing points marked. Only use FLEISCHMANN oil 6500. Only put a tiny drop in each place 1-4, otherwise it will be overloaded. An applicator needle is located in the cap of the oil bottle for your use.

Grasage: Il faut huiler le moteur et les engrenages uniquement aux endroits indiqués. N'utiliser que l'huile recommandée FLEISCHMANN 6500. Une seule goutte par point à lubrifier (1-4) afin d'éviter tout excès. L'aiguille montée dans le bouchon du petit flacon convient parfaitement à cet usage.



2

6535

Ersatzglühlampe
Spare bulb
Lampe de recharge

3

6518

Ersatzschleifstiele
Spare brushes
Balais de recharge

4

507327

Ersatzmotor
Replacement motor
Moteur de recharge

Betriebsspannung 4-14 V =
Normal voltage 4-14 V =
Tension de service 4-14 V =