


Tyres








If used frequently, oil the wheelsets with a drop of non-resinous, acid-free sewing machine oil! In order to achieve the best possible running and traction properties, it is advisable to run the locomotive in for 25 minutes forwards and 25 minutes in reverse without load. Clean rails are essential for good performance, and 25 minutes in reverse without load. Clean rails are essential for good performance.

94165A-90-7010 V6

PIKO
MODELLBAHNEN & GEBÄUDEMODELLE

Next 18





Bitte beachten Sie, dass der Triebwagen die Lok-Adresse 3 zum jeweils problemlosen Schalten der vielf ltigen Funktionen ab Werk besitzt.

Veuillez noter que l'automotrice a l'adresse de la locomotive 3 pour une commutation sans probl me des diff rentes fonctions en usine.

Nota bene - Nell'impostazione predefinita, la automotrici presenta l'indirizzo locomotiva 3, per un'agevole attivazione delle varie funzioni.

Please note that the Rail car has the locomotive address 3 for problem-free switching of the various functions ex factory.

Achtung!

Bei einem Reset des Decoders werden alle ab Werk programmierten spezifischen Einstellungen  berschrieben! Bitte f hren Sie einen Reset deshalb nur in wirklich dringenden Notf llen durch. Sollten Sie dennoch einen Reset durchf hren, m ssen Sie das individuelle FunctionMapping (siehe FAQ) neu programmieren!

Notez s'il vous pla t!

Apr s une r initialisation du d codeur, toutes les configurations par d faut sont  cras es! Par cons quent, veuillez ne proc der   une r initialisation qu'en cas d'urgence importante et urgente. Si vous r initialisez votre d codeur, vous devez  ventuellement reprogrammer le mappage de chaque fonction (voir FAQ pour plus d'informations)!

Attenzione!

In caso di reset del Decoder, tutte le impostazioni specifiche programmate in fabbrica verranno sovrascritte: pertanto, il reset andr  eseguito soltanto in casi di autentica emergenza. Qualora occorresse comunque eseguire un reset, il FunctionMapping del caso (vedi FAQ) andr  riprogrammato.

Please note!

After a reset of the decoder, all default configurations are overwritten! Therefore, please only do a reset in case of an important and urgent emergency. If you still reset your decoder, you eventually have to reprogram the individual function mapping (see FAQ for more information)!